

Resultados – Cuestionario Edificios Académicos

Total de Cuestionarios contestados: 79

Fecha: Segundo semestre 2008-09

- 58.2% es empleado Docente
- 49.3% visita 5 a 7 veces por semana el edificio Arturo Morales Carrión.
- 40.0% visita en el horario de Matutino-Tarde el Miguel Meléndez Muñoz.
- Condiciones de los edificios:
 - Miguel Meléndez Muñoz
 - ✓ 42.4% (Regular) Aspecto interior del edificio
 - Arturo Morales Carrión
 - ✓ 29.9% (Pésimo) Limpieza de baños
 - Informática
 - ✓ 45.6% (Regular) Aspecto Exterior del edificio
 - Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)
 - ✓ 45.5% (Bueno) Áreas verdes alrededor del edificio
- En términos generales las sugerencias que hicieron con relación a los edificios fue limpieza en los baños, la pintura y las grietas del techo de los edificios.

Resultados – Cuestionario Edificios Académicos- Evaluación Estudiantil

Total de Cuestionarios contestados: 185

Fecha: Segundo semestre 2008-09

- 96% es Estudiante Programa Regular
- 55% visita de 5 a 7 veces por semana el edificio Arturo Morales Carrión.
- 57% visita en los horarios Matutino y Tarde el edificio Arturo Morales Carrión.
- Condición de los edificios:
 - Miguel Meléndez Muñoz
 - ✓ 42% (Bueno) Áreas verdes alrededor del edificio
 - Arturo Morales Carrión
 - ✓ 41% (Bueno) Áreas verdes alrededor del edificio
 - Informática
 - ✓ 42% (Bueno) Zafacones
 - Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)
 - ✓ 63% (Excelente) Aspecto exterior del edificio y Aspecto interior del edificio
- En términos generales las sugerencias que hicieron con relación a los edificios fue limpieza en los baños y pintura de los edificios.



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

Resultados Cuestionario Estado de Edificios Académicos

1. Señale la categoría que mejor lo /la describe (puede marcar más de una):

Estudiante Programa Regular	2	2.5%
Empleado Docente	46	58.2%
Visitante	0	.0%
Estudiante UNEX	1	1.3%
Empleado No Docente	28	35.4%
No contestaron	2	2.5%
Total	79	100.0%

2. Indique con cuánta frecuencia visita los siguientes edificios:

	Rara vez o nunca	Al menos 1 vez al semestre	Al menos 1 vez por semana	1 a 2 veces por semana	3 a 4 veces por semana	5 a 7 veces por semana
Miguel Meléndez Muñoz	20	16	8	10	4	14
	27.8%	22.2%	11.1%	13.9%	5.6%	19.4%
Arturo Morales Carrión	10	10	8	2	8	37
	13.3%	13.3%	10.7%	2.7%	10.7%	49.3%
Informática	8	15	14	13	4	18
	11.1%	20.8%	19.4%	18.1%	5.6%	25.0%
Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)	14	19	12	5	1	19
	20.0%	27.1%	17.1%	7.1%	1.4%	27.1%



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

Indique los horarios en que mayormente visita los siguientes edificios:

	Matutino	Matutino-Tarde	Matutino-Vespertino	Matutino-Tarde-Vespertino	Tarde	Tarde-Vespertino	Vespertino	Rara vez
Miguel Meléndez Muñoz	7	30	0	10	10	1	1	16
	9.3%	40.0%	.0%	13.3%	13.3%	1.3%	1.3%	21.3%
Arturo Morales Carrión	7	29	0	9	9	1	1	16
	9.7%	40.3%	.0%	12.5%	12.5%	1.4%	1.4%	22.2%
Informática	7	22	0	9	14	1	0	15
	10.3%	32.4%	.0%	13.2%	20.6%	1.5%	.0%	22.1%
Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)	7	22	0	9	14	1	0	15
	10.3%	32.4%	.0%	13.2%	20.6%	1.5%	.0%	22.1%



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

Condición del edificio Miguel Meléndez Muñoz

	Excelente	Buena	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	9	22	19	1	2	6
	15.3%	37.3%	32.2%	1.7%	3.4%	10.2%
Aspecto exterior del edificio	1	11	24	12	5	6
	1.7%	18.6%	40.7%	20.3%	8.5%	10.2%
Aspecto interior del edificio	0	2	25	14	12	6
	.0%	3.4%	42.4%	23.7%	20.3%	10.2%
Limpieza de pisos	1	10	24	11	4	8
	1.7%	17.2%	41.4%	19.0%	6.9%	13.8%
Limpieza de puertas y ventanas	2	9	21	12	5	9
	3.4%	15.5%	36.2%	20.7%	8.6%	15.5%
Limpieza de baños	4	10	19	6	9	10
	6.9%	17.2%	32.8%	10.3%	15.5%	17.2%
Limpieza de superficies	2	8	23	8	6	10
	3.5%	14.0%	40.4%	14.0%	10.5%	17.5%
Limpieza de las oficinas	3	6	15	11	6	17
	5.2%	10.3%	25.9%	19.0%	10.3%	29.3%
Zafacones	5	14	17	4	4	14
	8.6%	24.1%	29.3%	6.9%	6.9%	24.1%



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

Condición del edificio Arturo Morales Carrión

	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	9	23	20	5	4	6
	13.4%	34.3%	29.9%	7.5%	6.0%	9.0%
Aspecto exterior del edificio	3	17	29	8	5	5
	4.5%	25.4%	43.3%	11.9%	7.5%	7.5%
Aspecto interior del edificio	1	9	24	15	12	6
	1.5%	13.4%	35.8%	22.4%	17.9%	9.0%
Limpieza de pisos	2	16	23	5	13	7
	3.0%	24.2%	34.8%	7.6%	19.7%	10.6%
Limpieza de puertas y ventanas	5	10	20	8	15	9
	7.5%	14.9%	29.9%	11.9%	22.4%	13.4%
Limpieza de baños	3	7	16	13	20	8
	4.5%	10.4%	23.9%	19.4%	29.9%	11.9%
Limpieza de superficies	4	8	18	10	15	11
	6.1%	12.1%	27.3%	15.2%	22.7%	16.7%
Limpieza de las oficinas	4	11	14	5	12	19
	6.2%	16.9%	21.5%	7.7%	18.5%	29.2%
Zafacones	5	15	13	11	10	13
	7.5%	22.4%	19.4%	16.4%	14.9%	19.4%

Condición del edificio de Informática

	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	7 12.3%	23 40.4%	16 28.1%	7 12.3%	0 .0%	4 7.0%
Aspecto exterior del edificio	0 .0%	17 29.8%	26 45.6%	8 14.0%	1 1.8%	5 8.8%
Aspecto interior del edificio	0 .0%	21 37.5%	23 41.1%	7 12.5%	0 .0%	5 8.9%
Limpieza de pisos	9 16.1%	26 46.4%	9 16.1%	4 7.1%	1 1.8%	7 12.5%
Limpieza de puertas y ventanas	4 7.0%	19 33.3%	16 28.1%	7 12.3%	1 1.8%	10 17.5%
Limpieza de baños	9 15.8%	17 29.8%	14 24.6%	6 10.5%	2 3.5%	9 15.8%
Limpieza de superficies	5 8.9%	16 28.6%	15 26.8%	5 8.9%	3 5.4%	12 21.4%
Limpieza de las oficinas	5 8.8%	15 26.3%	12 21.1%	5 8.8%	1 1.8%	19 33.3%
Zafacones	11 19.3%	15 26.3%	15 26.3%	4 7.0%	2 3.5%	10 17.5%

Condición del edificio del Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)

	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	15 27.3%	25 45.5%	2 3.6%	4 7.3%	1 1.8%	8 14.5%
Aspecto exterior del edificio	23 41.8%	21 38.2%	2 3.6%	1 1.8%	0 .0%	8 14.5%
Aspecto interior del edificio	22 40.0%	21 38.2%	1 1.8%	2 3.6%	1 1.8%	8 14.5%
Limpieza de pisos	23 41.8%	15 27.3%	6 10.9%	0 .0%	0 .0%	11 20.0%
Limpieza de puertas y ventanas	16 29.1%	12 21.8%	13 23.6%	3 5.5%	0 .0%	11 20.0%
Limpieza de baños	13 23.6%	22 40.0%	6 10.9%	1 1.8%	0 .0%	13 23.6%
Limpieza de superficies	13 23.6%	18 32.7%	7 12.7%	1 1.8%	1 1.8%	15 27.3%
Limpieza de las oficinas	12 22.2%	14 25.9%	5 9.3%	1 1.9%	1 1.9%	21 38.9%
Zafacones	15 27.3%	18 32.7%	5 9.1%	1 1.8%	0 .0%	16 29.1%

8. ¿Qué sugerencias o comentarios tiene sobre la condición de los edificios evaluados en este cuestionario?

Miguel Meléndez Muñoz

- Escaleras necesitan que se raspen y pinten
- Pintura interior y limpieza de parte de los conserjes
- Deben Limpiar los sótanos y revisar la iluminación en las oficinas y salones
- Esta demasiado deteriorado necesita mantenimiento estructural y físico
- Esta destruido deben pintarlo y renovarlo
- Está en condiciones deplorables Mejorar instalaciones eléctricas y pintura.
- Evaluar todos los edificios y luego divulgar los resultados
- Los barandales de las escaleras están sueltos y las escaleras del frente hay que hacerlas nuevas
- Los edificios dan vergüenza oficinas sin limpieza
- Mantenimiento de los Aires Acondicionados, de las lámparas y reemplazo de acústicos
- Mantenimiento y limpieza
- Mejor organización y mas tecnología
- Mejor supervisión
- Mejor supervisión recursos físicos
- Mejorar limpieza en general
- Necesita pintura y limpieza urgente
- Pintar a colores más alegres y lija en los escalones
- Pintar por dentro y fuera todos los edificios y mejorar l iluminación

Arturo Morales Carrión

- 2do piso hace falta más limpieza abrir los salones y las ventanas por la mañana
- Baños sucios y no hay jabón para las manos
- Deben Mejorar Limpieza, Pintura, Pisos, Baños, Aéreas Verdes...Todo1er piso en los baños no hay jabón ni papel toalla nunca
- El 4to piso se inunda esta condición lleva más de 1 año
- El baño de damas del 1er piso da asco Necesita limpieza
- El primer piso debe de ser supervisado No hay papel ni jabón en los baños
- Es un Edificio Enfermo Condiciones generales pésimas Mejorar el mantenimiento en general
- Este edificio está en situación critica
- Evaluar todos los edificios y luego divulgar los resultados
- Faltan operadores para las ventanas El edificio está en completo abandono
- Hay filtración en el techo En los acústicos hay sabandijas, ratones y murciélagos, las puertas de las off de los profesores necesitan ser cambiadas El edificio necesita pintura
- Las ventanas no abren No hay conserjes en el 1er piso turno de la noche los viernes no hay conserjes en el 1er piso y no limpian Los pisos están sucios el baño del 1er piso no tiene papel ni jabón

- Los edificios dan vergüenza oficinas sin limpieza
- Los salones no están aptos para dar clase por la filtración y grietas.
- Mantenimiento de los Aires Acondicionados, de las lámparas y reemplazo de acústicos
- Mantenimiento y limpieza
- Mejor organización y mas tecnología
- Mejor supervisión recursos físicos
- Mejorar el mantenimiento en general, planta física en general y las aéreas verdes Deterioro inmenso
- Mejorar el mantenimiento y las áreas verdes
- Mejorar la limpieza en general de edificio (2)
- Mejorar mantenimiento en los baños
- Mejorar Mantenimiento y sellado de techos
- Morales Carrión Escaleras sucias Pasa manos necesita pintura
- Necesita mejor mantenimiento y físicamente esta deteriorado
- Pintar a colores más alegres y lija en los escalones
- Pintar por dentro y fuera todos los edificios y mejorar l iluminación
- Que contraten conserjes que sepan trabajar siempre nos quejamos y les tiran la toalla

Informática

- Baño del 2do piso de varones no sirve hace 6 meses Las escaleras de emergencia se están despegando El estacionamiento hay que pavimentarlo
- Evaluar todos los edificios y luego divulgar los resultados
- Informática Baño del 2do piso los lunes requiere que recojan los zafacones
- Lavar a presión la pared entre los baños y también el exterior del edificio que tiene hongos. .Las escaleras de emergencia se están separando del edificio
- Los edificios dan vergüenza oficinas sin limpieza
- Mantenimiento de los Aires Acondicionados, de las lámparas y reemplazo de acústicos
- Mantenimiento y limpieza
- Mejor supervisión recursos físicos
- Mejorar la limpieza La escalera de emergencia esta despegada del edificio
- Mejorar mantenimiento en los baños
- Mejorar Mantenimiento y sellado de techos
- No hay empleados de Recursos Físicos asignados
- Pintar a colores más alegres y lija en los escalones
- Pintar por dentro y fuera todos los edificios y mejorar l iluminación
- Solo hay conserjes durante la tarde

NEC

- Evaluar todos los edificios y luego divulgar los resultados.

- Excepto en NEC todos los edificios están enfermos Se agrava la falta de mantenimiento en todos los edificios
- Mantenimiento y limpieza
- Mejor supervisión recursos físicos
- Mejorar áreas verdes, y limpieza en general (2)
- Mejorar las condiciones de limpieza
- Mejorar Mantenimiento y sellado de techos
- Necesita que se retoque la pintura en algunas áreas
- Pintar a colores más alegres y lija en los escalones

Casa Histriones

- Evaluar todos los edificios y luego divulgar los resultados

Decanato Academico

- Baño de hombres siempre está sucio y no tiene jabón



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

Resultados Cuestionario Estado de Edificios Académicos – Estudiantes Online

1. Señale la categoría que mejor lo /la describe (puede marcar más de una):

Estudiante Programa Regular	177	97%
Estudiante de UNEX	7	4%
Empleado(a) Docente	0	0%
Empleado(a) No Docente	1	1%
Visitante	0	0%

2. Indique con cuánta frecuencia visita los siguientes edificios:

	Rara vez o nunca	Al menos 1 vez al semestre	Al menos 1 vez por semana	1 a 2 veces por semana	3 a 4 veces por semana	5 a 7 veces por semana
Miguel Meléndez Muñoz	53	54	40	9	26	53
	29%	30%	22%	5%	14%	29%
Arturo Morales Carrión	101	48	26	5	3	101
	55%	26%	14%	3%	2%	55%
Informática	41	61	56	20	4	41
	23%	34%	31%	11%	2%	23%
Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)	28	26	33	13	82	28
	15%	14%	18%	7%	45%	15%



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

	Matutino	Matutino-Tarde	Matutino-Vespertino	Matutino-Tarde-Vespertino	Tarde	Tarde-Vespertino	Vespertino	Rara vez
Miguel Meléndez Muñoz	64	86	4	27	64	86	4	27
	35%	48%	2%	15%	35%	48%	2%	15%
Arturo Morales Carrión	104	68	5	5	104	68	5	5
	57%	37%	3%	3%	57%	37%	3%	3%
Informática	63	82	13	23	63	82	13	23
	35%	45%	7%	13%	35%	45%	7%	13%
Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)	41	52	1	87	41	52	1	87
	23%	29%	1%	48%	23%	29%	1%	48%



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

Condición del edificio Miguel Meléndez Muñoz

	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	50	69	33	7	2	2
	31%	42%	20%	4%	1%	1%
Aspecto exterior del edificio	16	37	59	35	14	1
	10%	23%	36%	22%	9%	1%
Aspecto interior del edificio	4	24	57	48	27	2
	2%	15%	35%	30%	17%	1%
Limpieza de pisos	29	52	51	16	12	2
	18%	32%	31%	10%	7%	1%
Limpieza de puertas y ventanas	13	39	53	38	13	5
	8%	24%	33%	24%	8%	3%
Limpieza de baños	22	45	55	21	14	4
	14%	28%	34%	13%	9%	2%
Limpieza de superficies	15	63	47	27	6	4
	9%	39%	29%	17%	4%	2%
Limpieza de las oficinas	18	53	33	18	1	38
	11%	33%	20%	11%	1%	24%
Zafacones	35	55	51	10	4	7
	22%	34%	31%	6%	2%	4%



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional

Condición del edificio Arturo Morales Carrión

	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	41	73	47	11	6	2
	23%	41%	26%	6%	3%	1%
Aspecto exterior del edificio	19	56	68	28	8	1
	11%	31%	38%	16%	4%	1%
Aspecto interior del edificio	11	47	76	27	17	1
	6%	26%	42%	15%	9%	1%
Limpieza de pisos	28	68	55	19	7	1
	16%	38%	31%	11%	4%	1%
Limpieza de puertas y ventanas	15	58	63	30	10	4
	8%	32%	35%	17%	6%	2%
Limpieza de baños	15	36	54	43	30	2
	8%	20%	30%	24%	17%	1%
Limpieza de superficies	15	66	57	30	9	3
	8%	37%	32%	17%	5%	2%
Limpieza de las oficinas	28	68	34	15	2	33
	16%	38%	19%	8%	1%	18%
Zafacones	36	66	51	21	4	1
	20%	37%	28%	12%	2%	1%

Condición del edificio de Informática

	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	53 31%	63 37%	39 23%	7 4%	5 3%	2 1%
Aspecto exterior del edificio	29 17%	63 37%	50 30%	19 11%	5 3%	3 2%
Aspecto interior del edificio	37 22%	59 35%	49 29%	14 8%	6 4%	4 2%
Limpieza de pisos	53 31%	64 38%	38 22%	8 5%	2 1%	4 2%
Limpieza de puertas y ventanas	48 28%	47 28%	43 25%	16 9%	6 4%	9 5%
Limpieza de baños	49 29%	70 41%	23 14%	14 8%	6 4%	7 4%
Limpieza de superficies	46 27%	63 37%	42 25%	11 7%	1 1%	6 4%
Limpieza de las oficinas	46 27%	53 32%	21 12%	8 5%	1 1%	39 23%
Zafacones	53 31%	71 42%	28 17%	10 6%	1 1%	6 4%

Condición del edificio del Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)

	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	Pesimo	No lo puedo Evaluar
Áreas verdes alrededor del edificio	61 49%	31 25%	12 10%	4 3%	3 2%	14 11%
Aspecto exterior del edificio	79 63%	28 22%	4 3%	1 1%	1 1%	12 10%
Aspecto interior del edificio	79 63%	20 16%	6 5%	1 1%	0 0%	19 15%
Limpieza de pisos	66 53%	33 26%	4 3%	2 2%	0 0%	20 16%
Limpieza de puertas y ventanas	65 52%	29 23%	8 6%	2 2%	0 0%	20 16%
Limpieza de baños	62 50%	36 29%	4 3%	0 0%	2 2%	21 17%
Limpieza de superficies	58 46%	32 26%	13 10%	0 0%	0 0%	22 18%
Limpieza de las oficinas	61 49%	27 22%	5 4%	0 0%	1 1%	31 25%
Zafacones	61 49%	32 26%	7 6%	1 1%	1 1%	22 18%

8. ¿Qué sugerencias o comentarios tiene sobre la condición de los edificios evaluados en este cuestionario?

- El MMM necesita remodelación y aspecto exterior q motive y no deprima al estudiante.
- PONGAN CAMARAS DE SEGURIDAD. Pinten los edificios. Limpíen los baños. ¿Qué áreas verdes van a evaluar? ¡Siembren más!
- Ninguno
- Que deben realizar algo con ellos pq muchos se ven pésimos. Además que si los pintan se verán mucho mejor y con mejor vida.
- La pintura del Cadi está pésima!!!
- Más receptáculos para las pc
- El MC tiene unos baños en pésimas condiciones. Por favor, hagan algo al respecto. Esto es un asunto sanitario.
- Podría decir que en Morales Carrión en mi salón había una mancha el piso y hasta papelitos y estuvo así por más de dos meses, lo que es preocupante. Por otro lado el NEC lo tienen muy bien cuidado y el MMM tiene los pasillos bien sucios, si miras en las orillas [donde nos sentamos a hablar].
- Más y mejores sillas y aire acondicionado en todos los pisos
- Hay muchos empleados de recursos físicos perdiendo el tiempo o hablando por largos periodos y se ve desagradable! deberían redistribuirlo para que sea eficiente. Y envíen a que limpien a la casa de histriones que da asco!!! Y los estudiantes sufrimos por ello
- Deberían proveer mejor sistema de internet a los estudiantes. Especialmente en el NEC. En el segundo piso no se consigue nada de señal. También, el sistema de imprimir en informática cada vez es más ridículo o restringido. Los estudiantes deben tener más flexibilidad en la cantidad y contenido de información que desean imprimir, mientras tanto tenga que ver con asuntos académicos.
- Deberían de mantenerlos bonitos y bien pintados por dentro y por fuera.
- El edificio que con más urgencia necesita mejoramiento es el MMM!
- El edificio Morales Carrión está en desventaja pues no cuenta con aire acondicionado como los demás edificios y los pupitres están completamente deteriorados
- Remodelar los edificios viejos
- Algunos están en buenas condiciones y otros se nota que necesita unos arreglos de piso, escalera, y otras cositas. En áreas verdes excelentes. Es lo más hermoso de la Universidad.
- Los empleados encargados de su limpieza hacen un buen trabajo pero algunos estudiantes no lo agradecen provocando así que no se vea su labor.
- Considero que en estos momentos se debe atender la situación del Edif Morales Carrión pues como indique anteriormente las condiciones en las que se encuentra no son las adecuadas en cuanto a la estructura y limpieza. Este edif. se ha tenido abandonado por mucho tiempo y ya es hora que se atiendan

las necesidades y requerimientos de los estudiantes y profesores para que estos tengan un ambiente de excelencia para trabajar y estudiar.

- Tienen que arreglarse las filtraciones de los techos del 4° piso del Morales Carrión, es insoportable el olor a hongos que soportamos los alumnos.
- Los baños deben ser limpiados más frecuentemente
- Creo que deben remodelarlos porque ya los alrededores están bien feos, parece mentira que con el dinero que se recoge no hagan nada desde que comencé la uni esta igual.
- Creo que deberían arreglarlos y tratar de limpiarlos mejor porque en algunos hay hongos y eso no es bueno para la salud del estudiante y menos para la del profesor que da la clase.
- El NEC está en buenas condiciones y espero que continúe de esa manera. Los otros edificios se entiende que están un tanto "viejitos", sin embargo se podría arreglar alguno que otro problema de estos como por ejemplo grietas o condiciones de los acondicionadores de aire en algunos salones. También quisiera opinar acerca del malgasto de luz por las noches en los edificios (aprovechando que están en reestructuración económica en la universidad), ya que, compartiendo con mis amigos se nos ocurrió que podrían colocar algunos sensores para que de noche las luces se encendieran si alguien pasara por sus pasillos en lugar de mantener las luces encendidas durante toda la noche. Gracias.
- Deberían de acondicionar y mejorar el edificio Miguel Meléndez Muñoz. Podrían cambiar las unidades de aire y darle mantenimiento al techo.
- La mayoría han sido descuidados, la pintura ha desmerecido y los baños están abandonados.
- Las sugerencias son:
 1. Instalación de más zafacones.
 2. Una mejor limpieza de los baños.
 3. Cambio de color en la pintura interior y retoque en la exterior.Se deben instalar zafacones de reciclaje al lado de los zafacones de basura para poder reciclar otra materia que no sean latas.
- Algunas veces en el MC huele a orina.
- Excelente cuidado de los edificios y los alrededores.
- Debemos trabajar más con el aspecto de cada uno de esto edificio, pero muy en especial con su limpieza, en particular de los baños, pero además esta debe llevarse acabo con la de todos, sobretodo de los estudiantes.
- Mejorar la limpieza de las ventanas y la pintura del edificio para que no se vea tan malo.
- Tratar de manera intensiva la pintura de los edificios ya que es deprimente estar en tan buena universidad con edificios pésimos.
- En el MC verificar los baños con frecuencia para así mantenerlos limpios.

- El cuarto piso del edificio Morales Carrión (Administración de Empresas) se encuentra en pésimas condiciones, aparentemente estaban esperando que el techo cayera encima de un estudiante para arreglarlo, afortunadamente no hubo desgracias.
- QUE LE DEN PRIORIDAD A LA LIMPIEZA Y LA PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO MORALES CARRION
- Se debe de mejorar el aspecto de los edificios en su interior ya que en el de informática es donde se puede observar en los techos su interior y se ve toda la cabrería
- Están en buenas condiciones pero necesitan más mantenimiento...
- Ningún tipo de Comentario
- Mi sugerencia va dirigida a la condición de las áreas verdes. Es lamentable observar que recientemente las áreas verdes en la universidad han sido maltratadas. He observado tala de árboles innecesaria, recorte de ramas innecesariamente, eliminación de arbustos innecesariamente (pudiendo sembrar en lugares convenientes no lo hacen), y por último me concierne y preocupa los planes del encargado en recursos físicos, dado a todo lo mencionado antes. En adición he observado que el pequeño lago o estanque cerca de Alacima se ha ido secando poco a poco, y temo que en estos días lo estaban llenando de tierra para eliminarlo. Los recursos naturales en la universidad se deben respetar, conservar, mejorar cuidadosamente, y proteger. Eliminar árboles, arbustos, estanques, etc. del campus crea un desbalance ecológico (fauna y flora). Creo firmemente que, en un lugar donde enseña al estudiante a ser interdisciplinario y a expresarse respetando a los demás, los encargados de tomar decisiones tienen la obligación de proveer un buen ejemplo con lo más simple y fundamental. De lo comentado anteriormente me refiero a la conservación de la naturaleza, por lo cual se debe distinguir nuestro hermoso campus. Gracias por su atención y espero lo consideren.
- MMM y MC deben restaurarse, están muy descuidados. El MC debería poner consolas de aire acondicionado.
- Deberían de tomarse más tiempo para limpiarlos, y que los conserjes hagan su trabajo porque en ocasiones los conserjes jóvenes los he visto hablando entre sí e incluso los e visto hablando y "tirándole" a las jóvenes estudiantes. A otros los e encontrado en la oficina de una de las profesoras viendo televisión y acompañado de una chica y a veces con niños. Eso no debería de ser, ellos están ahí para hacer su trabajo no para "ponchar" con las muchachas.
- EL MIGUEL MELENDEZ MUÑOZ NECESITA URGENTEMENTE UNA REMODELACION...SALONES CON SILLAS ROTAS, ACUSTICO CAYENDOSE O SIN ACUSTICO, CABLES GUINDANDO DEL TECHO, MAL OLOR, AIRES DAÑADOS, SALON 106 NO SIRVE PARA NADA....EL BANO NO LO LIMPIAN BIEN SIEMPRE ESTA APESTOSO...NECESITA URGENTEMENTE QUE REMODELEN EL EDIFICIO
- La limpieza de la mayoría de los baños es pésima, deberían mantenerlos como los del edificio del Decanato Administrativo (registro)

- Nuevas pinturas y mejoras en las puertas y ventanas
- Cuidar bien los baños (que tengan jabón, papel de inodoro, servilletas, limpieza, zafacones que no estén desbordándose, etc.) y mantener la apariencia física de los edificios.
- Los salones deberían tener mejorías y los laboratorios viejos del MM convertirlos en salones
- Con mucho respeto les recomiendo que deban cambiar los colores, a nosotros los estudiantes nos deprimen esos colores tan opacos de la universidad. Además sería de mucha utilidad, e inspiración que cambiaran los colores por los de nuestra bandera de cayey rojo, blanco y verde. Eso daría mas animo al estudiante de participar en las diferentes actividades y les enseñaría a respetar su insignia de la UPR-Cayey. Otra de las cosas es que la estructura exterior de la mayoría de los edificios está demasiado deteriorada y no ayuda al prestigio de la misma.
- N/A
- Creo que deben evaluar las tareas de limpieza que se realizan en los diferentes edificios. Primordialmente LA HIGIENE DE LOS BANOS que son de suma importancia para los estudiantes.
- Se debe tomar muy en cuenta el aspecto de las pizarras y pupitres que se encuentran en el MC y en MM. Además de la humedad de algunos salones del primer piso del MM.
- Deberían sembrar mas arboles detrás del MMM
- Deben de mejorar las condiciones de los baños del Morales Carrión
- El MMM y Mc necesitan más mantenimiento exterior e interior
- EL MMM debe ser mejorado en su interior. Existen múltiples salones sin uso y abandonados que urgen de remodelación.
- Por favor, arreglen los aires de los salones del edificio Miguel Meléndez Muñoz, porque durante todo el semestre perdimos mucho tiempo cambiando de salones y edificios por la falta de mantenimiento al mismo (salón 305). Deben darle más énfasis a los siguientes edificios: Miguel Meléndez y el Morales Carrión (que es el más pésimo, especialmente los baños). Gracias por hacer de nuestra opinión importante.
- El techo del cuarto piso del edificio Morales Carrión esta en pésimas condiciones.
- Deben mejorarlos bastante y/o modernizarlos
- La limpieza de los baños en los edificios MC y MM debe ser de mayor prioridad. En muchas ocasiones no hay papel disponible o jabón.
- El edificio q visito con más frecuencia es el MC, el edificio necesita mejoras en las puertas y en el acceso al edificio, deberían de mejorar la estructura con pintura más llamativa y que sea del agrado de los estudiantes. En cada salón deben de haber más sillas y si el edificio nuevo tiene tantos adelantos, pq el edificio MC no puede tener todos los adelantos en tecnología? Espero q el edificio mejore por lo menos para agosto.

- Sugiero que pinten el MMM y MC por dentro para crear una mejor imagen estética.
- Mi recomendación es que deben mejorar la limpieza de los servicios sanitarios
- Deberían de mejorarlos.
- Del Edificio Morales Carrión los baños le den más tiempo de mantenimiento por el uso excesivo que les da muy mal olor.
- El elevador del Nuevo Edificio de Ciencias queda lejos al acceso del público.
- Puede mejorar
- Deberían pintar y mantener mejor el Morales Carrión, ya que casi siempre está sucio y los baños son un cochinerito. Preferiría caminar hasta el Miguel Meléndez o el NEC antes de ir a un baño de este edificio. En el Meléndez Muñoz, se debería limpiar mejor los pisos y pintarlo, el servicio de limpieza de los baños es uno de los mejores después del NEC.
- Pintura, limpieza, graffiti en baños.
- Las fuentes de aguas mas limpias en ellas y los baño papel de baño., además de lo de lavarse las manos y secarse.
- El MMM solo le afecta la limpieza de los baños
- Mantener los baños de los edificios surtidos de papel y jabón.
- Más allá de la apariencia, la higiene y el funcionamiento correcto y práctico de los salones y los recursos en ellos debe ser tomado más en cuenta.
- Que los pinten bien y que pongan cosas nuevas o lo remodelen
- Ninguno
- El edificio MMM definitivamente necesita mejorar su aspecto mayormente interior.
- Deberían remodelarlos hay partes de las paredes que están agrietadas y eso es un peligro. Sembrar mas y pueden contar con la ayuda de nosotros los estudiantes o por lo menos conmigo.
- Favor de mantenerlos más
- Reemplacen las pinturas del 2do piso de Informática por favor.
- Las áreas verdes deberían tener mejor mantenimiento, las computadoras de Informática tienen polvo causado por los pequeños ventiladores de las mismas, es menester limpiar tanto los abanicos como los aires acondicionadores de cada edificio.
- Empezando por los baños deberían de estar más limpio porque la realidad es que da asco entrar y el olor es pésimo e insoportable....también los edificios en general no le vendría mal una pintura y los salones un poco más limpios
- Claramente las condiciones del nuevo edificio de ciencias y el Arturo morales Carrión están en mejores condiciones que el miguel Meléndez muñoz, por lo que recomiendo q centren su atención a este último edificio

- Creo que los debes mejorar para que se ajusten al ambiente que los estudiantes esperamos en una universidad.
- Mi comentario es respecto al edificio Morales Carrión. Yo tenía una clase en el salón 403MC y desde mediados del semestre tenía problemas de filtración y siempre estaba inundado. Todavía a final de semestre no se había arreglado el problema. A pesar de esto se daba clase en el lugar con el salón inundado, con las pocas sillas que estaban limpias y con mal olor. Solamente en 3 ocasiones se cambió el salón para dar la clase.
- Deberían haber más receptáculos para conectar computadoras y mejor sistema de internet inalámbrico, de resto un poco más de limpieza especialmente en el MC
- El simple hecho de que los empleados lleven a cabo el trabajo por el cual se les paga. Estar relajando y pasándola bien es bueno mientras el trabajo se realiza de forma incomiable cosa que no se ve en la institución. Definitivamente que los caballeros no sean tan groseros en la forma en que miran a las damas. Da asco las expresiones tan asquerosas con las cuales miran.
- El edificio antiguo de Ciencias debe ser mejorado en cuanto a limpieza se refiere y debe ser utilizado para mejorar la calidad de enseñanza y no dejar que los salones se deterioren por falta de uso. Entiendo que el punto más importante ahora es el de la limpieza. Además este edificio puede seguir en funciones de salones de enseñanza en el área de las Ciencias Naturales.
- El Morales Carrión necesitan más limpieza y atención los baños del ala derecha....y en punto aparte las losetas de la plaza del centenario necesitan estar más firmes por que pueden provocar accidentes
- Sobre el edificio MM, creo que deben trabajar con problemas del techo en el primer piso y estar más pendiente de los baños del primer piso.
- El edificio Miguel Meléndez Muñoz está bien abandonado. Especialmente las paredes y el elevador. El NEC podría tener plugs para conectar las computadoras en el lobby y posters científicos en las paredes. Cuando vienen científicos de otros lugares raramente van a entrar al laboratorio a ver lo que se hace y presentar poster en el MM y el NEC es la mejor manera de mostrar lo que Cayey sí hace. El aspecto de los baños es deplorable en todos. Algunos no tienen papel y en el NEC hay varios stalls cerrados, además de la poca presión del agua. Los únicos baños que están aceptables son los de Informática, pero aún así NINGUN baño tiene papel ni jabón para lavarse las manos a través del año. Lo ponen al principio del semestre y a mitad y más nada.
- Todos los edificios podrían mejorar de manera significativa. Otra cosa que pondría en este cuestionario, sería una evaluación de los elevadores ya que están en pésimas condiciones.
- Mejorar edificios MMM, MC (4TO Piso problema de filtración) en todos los aspectos.... en adición Tener más estacionamiento para estudiantes de 4to año o + ya que no es suficiente (abrir el posterior al frade) entre otras...

- Deberían pintar los edificios Arturo Morales Carrión y el Miguel Meléndez Muñoz. Además deberían instalar aires acondicionados a la mayoría de los salones del Morales Carrión.
- EL ANFITEATRO RAMON FRADE DEBEN HACERLES MEJORAS EN EL INTERIOR.
- Deberían poner mayor atención en la limpieza de los baños en particular los del MC.
- Mas trabajo para lo de recursos físicos, solo se sientan a hablar...
- N/A
- Los techos, nunca hicieron preguntas sobre ellos y ahí es que esta el problema, Los techos al menos del Departamento de Administración de Empresas están bastante deteriorados lo que nos llevo a desalojar los salones ya que era arriesgado tomar clases en ellos. No creo que sea justo que si estamos pagando por tomar clases tengamos que estar de salón en salón ya que "el pupitre que pagamos" por decirlo así está realmente deteriorado y afecta la salud no solo de nosotros como estudiantes si no también de los profesores.
- Definitivamente es necesario que se desarrolle un plan para poder mejorar nuestros lugares de estudio.
- Pienso que deberían darle más importancia al aspecto física de cada uno de los edificios, remodelar varias cosas como los baños y darle colores más llamativos a los edificios.
El aire de informática es ridículamente frio.
- Mejorar salones